TÜV SÜD Auto Service GmbH
Heimenegger Weg 11, 87719 Mindelheim
Telefon (0 82 61) 7 02 30

MN-MD307

Bericht-Nr.: **4288009353**
Datum: **23.02.2007**
Sachverständiger: Melzer
Seite 1 von 1

DEMIREL

Fz-Id.Nr.: **VF33BNFUC84131268**

Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis

Fahrzeugbeschreibung (nur gültig in Verbindung mit zugehörigem Prüfbericht)

B	–	2.1	3003	2.2	107005		L	–	9	–	P.2 P.4	/–	T	–	
J	–	4	–				18	–					19	–	
E	VF33BNFUC84131268	3	9				20	–					G	–	
D.1	–						12	–	13	–			Q	–	
D.2	3 NFU						V.7	–	F.1	–			F.2	–	
	–						7.1	–	7.2	–			7.3	–	
	–						8.1	–	8.2	–			8.3	–	
	–						U.1	–	U.2	–			U.3	–	
D.3	–						O.1	–	O.2	–	S.1	–	S.2	–	
2	PEUGEOT (F)						15.1	–							
5	–						15.2	–							
	–						15.3	–							
V.9	–						R	–					11	–	
14	–						K	–							
P.3	–						6	–	17	–	16	–			
10	–	14.1	–	P.1	–		21	–							
22	Zu 15.1/2: A. genehm. vuh. 225/40 R18 91V a. LM-Rad 8Jx18H2, ET35, Typ NO808B7														
	, Herst. Rial, KBA 45962 nur iVm. 2 Adapterplatten Stärke je 13mm, Kennz. 1606														
	63027 u. 430560005, Herst. SCC*Verwend. v. Schneeketten nicht mögl.***														
	–														
	–														

Zusätzliche Bemerkungen zur Fahrzeugbeschreibung

–
–
–
–
–

Notizen / zusätzliche Angaben

–
–
–
–
–
–
–

Bescheinigung des amtlich anerkannten Sachverständigen für den Kraftfahrzeugverkehr (a.a.S).

Es wird bescheinigt, dass die vorstehend aufgeführten Angaben zur Fahrzeugbeschreibung zutreffen und das Fahrzeug - mit Ausnahme der unter Feld 22 beschriebenen Abweichungen - den geltenden Vorschriften entspricht.

Mindelheim, 23.02.2007

Unterschrift des amtl. anerk. Sachverständigen

TÜV BAYERN